

Российская Федерация
 Департамент образования
 Администрации
 г. Екатеринбурга
 Муниципальное
 общеобразовательное
 учреждение
Гимназия № 35
 620137г. Екатеринбург,
 ул. Июльская, 32
 тел. (343) 341-84-00
 E-mail: gym35@mail.ru

исх. № **262**
 от **10.09.2020**

Начальнику отделения НД и ПР
 (по Кировскому району)
 ОНД МО «город» Екатеринбурга
 майору внутренней службы
В.Е. Бастанжиеву
 УНД ЛР ГУ МЧС РОССИИ ПО СО
 БХОД.М **2918**
 ТЕЛЕФОН: 3624252
 ул. С. КОВАЛЕВСКОЙ.8

10.09.2020

Уважаемый Владимир Евгеньевич!

По итогам проверки, и с целью выполнения предписания по устранению причин и условий, способствовавших совершению правонарушения требований пожарной безопасности № 31/1/ 1 от 27.01.2020 года администрация МАОУ гимназия № 35 сообщает Вам о выполнении пунктов данного предписания:

№ п/п	Содержание нарушений	№ нормативного документа	Сроки устранения по предписанию	Отметка о выполнении/ о проделанной работе
1.	В лестничной клетке (1 этаж, напротив тамбура № 4 по плану БТИ) радиатор отопления, выступающий из плоскости стены выполнен на высоте менее 2, 2 метров, от поверхности проступи и площадок лестницы ст. 4, 6 Федерального закон от 22.07.2008 г. 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184 - ФЗ ч.1. ст.46, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 4.4.4, Строительные нормы и правила. СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений п.6.28, Строительные нормы и правила СНиП 2.01.02-85* п.4.11	02.11.20	Выполнено 25.08.2020 (фото прилагается)
2.	Не проведено испытание вертикальной пожарной лестницы, ведущей на кровлю здания после удлинения.	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" п.24. ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-	02.11.20	Выполнено Приложение № 1 (протокол испытания пожарных лестниц ЕГО ВДПО от 06.04.2020)

		ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний п.6.1.4.		
3.	Планы эвакуаций на случай возникновения пожара расположены в лестничных клетках в нарушении ГОСТ Р 12.2.143-2009	ст.4 ФЗ Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ГОСТ Р 12.2.143-2009 п.6.2.10, Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" п.7.	02.11.20	Выполнено 10.02.2020 . Планы эвакуации перемещены с лестничных клеток (фото приложение № 2) , дополнительно заказан 1 план эвакуации в начальную рекреацию Договор с ЕГО ВДПО от 03.02.2020 года
4.	Дверь помещения вентиляционной камеры не выполнена противопожарной 2-го типа с требуемым пределом огнестойкости не менее Е1 30 .	ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184 - ФЗ ч.1. ст.46, Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.2, 3, ст. 4, ч 1.ст.6 , Строительные нормы и правила, Пожарная безопасность зданий и сооружений СНиП 21-01-97* п.п. 5.14 * табл. 1,2*, п.5.21.*, п.7.4.	02.11.20	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования.
5.	Не проведено испытание внутреннего противопожарного водопровода (пожарный кран на 2-м этаже)	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" п.57	02.11.20	Выполнено по договору с ЕГО ВДПО от 15.06.2020 года , Приложение № 3 (акт испытаний ВПВ на работоспособность, протокол испытаний клапанов

				пожарных кранов, протокол испытаний ВПВ на водоотдачу)
6.	Блокирован выход из подвального помещения № 1 по плану БТИ.	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" п.36. «б»	02.11.20	Выполнено. Приложение № 4 (фотоотчет)

Администрацией МАОУ гимназия № 35 в феврале и августе 2020 года в адрес Департамента Образования Администрации г. Екатеринбурга, на имя Начальника отдела образования Кировского района Н.А.Бахтину написаны обращения с просьбой, оказать содействие, и рассмотреть вопрос выделения денежных средств, для устранения нарушений требований пожарной безопасности по предписанию № 31/1/ 1 от 27.01.2020.

В связи с отсутствием финансовых средств на выполнение п.4., а также в соответствии с ответным письмом Департамента Образования Администрации города Екатеринбурга от 25.08.2020 года в адрес МАОУ гимназия № 35, просим Вас повторно рассмотреть наше обращение и перенести сроки проверки по устранению причин и условий, способствовавших совершению правонарушения требований пожарной безопасности на III квартал 2021 года.

Директор МАОУ гимназии № 35



Е.А. Никандрова

Исп. Лукьянов М.А. (341-84-00)
E-mail: gymn35@mail.ru



АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

пр. Ленина, 24а, г. Екатеринбург, 620014
тел. 304-12-51, факс 358-15-51
e-mail: eduekb@ekadm.ru
http://екатеринбург.рф

Директору
МАОУ гимназия № 35
Никандровой Е.А.

ул. Июльская, 32
г. Екатеринбург, 620137

25.08.2020 № *229*

На № 229 от 24.08.2020

Ответ на обращение

Уважаемая Елена Александровна!

На Ваше обращение сообщаю.

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ планирование расходов по целевым программам МО «город Екатеринбург» осуществляется ежегодно и утверждается в декабре на следующий финансовый год.

Мероприятия по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности по предписанию № 31/1/1 от 27.01.2020 ОНД и ПР по Кировскому району будут включены в предложения по расходованию средств бюджета МО «город Екатеринбург» на 2021 год.

Начальник Управления
образования Кировского района

Н.А. Бахтина

Бахтина Надежда Алексеевна
+7 (343) 375-27-38



Вр,3298943

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 669156940959655819463310575184336563501118402854

Владелец Никандрова Елена Александровна

Действителен с 21.01.2025 по 21.01.2026